

RÜCKRUF

STIHL ruft eine begrenzte Produktionsmenge der Akku-Motorsäge STIHL MSA 300 zurück



Bild: Akku-Motorsäge STIHL MSA 300

STIHL hat Auffälligkeiten am Kettenbremssystem festgestellt. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Norm-Vorgaben gemäss der Kettenbremszeit bei einem Teil der Maschinen nicht zuverlässig erfüllt werden. Daher kann im Falle eines Kickbacks für den Anwender eine erhöhte Verletzungsgefahr bestehen.

Als verantwortungsbewusster Hersteller hat STIHL sich dazu entschieden, einen Rückruf für die potenziell betroffenen Maschinen durchzuführen und die Bauteile Bremsband und Bremstrommel im Fachhandel zu tauschen.

Davon sind die Maschinen **mit der Maschinenummer kleiner als 447 457 319** betroffen.

Falls Sie eine der betroffenen Akku-Motorsägen STIHL MSA 300 besitzen, bitten wir Sie den Gebrauch der Maschine unverzüglich einzustellen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem STIHL Fachhändler bezüglich der Reparatur auf. Diese Reparatur erfolgt für Sie kostenlos.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vorsichtsmassnahme. Kommen Sie dieser im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt nach.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Identifikation von bereits nachgearbeiteten Maschinen

STIHL

Markierung Bremstrommel



Markierung Leistungsschild



Grüne Markierung
auf Leistungsschild

**STIHL empfiehlt die im
Fachhandel
nachgearbeiteten
Maschinen in derselben
Art und Weise zu
kennzeichnen!**